

令和6年度点検報告一覧表

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目録)	対策案
1	川西地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・交通事故が発生しやすい交差点。大型トラックの往来が多い。 ・交通量が多く最近も事故があった。下校時は子供たちだけで渡るのに特に注意が必要。 ・音からだが、見通しが良い故にスピードを出す車やトラックが多く危険。 ・交通量が多く、信号待ちなど友達とふざけて走ったり不注意の時がある。 ・多くの児童生徒が通学するため、防護できる対策としてガードレールが必要。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · C · D · E</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点の手にドットラインの引き直し、カラーペイント、自発光表示を施す。 ・視認性を確保するため、雑木など木々の剪定を行う。
2	沢田地内	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出してくる車が多く横断歩道で止まってくれない。カーブになっているため見通しも悪く、子供たちが横断できない。 ・歩道にあるツル状の雑草が道をふさいでいるため道路側を歩かなくてはならず危険。 ・対策としてカーブミラーがあれば見やすいかも。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · C · D · E</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・速度抑制を促す注意喚起を検討する。 ・除草等の維持管理を徹底する。
3	松本地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路が変更になり、冬の除雪をしっかりとしてほしい。小さな川があり柵などもないため、落ちないか心配。 ・特に朝の時間帯でスピード超過の車が多い。児童生徒の通学路でもあるため、ドライバーへ注意喚起が必要。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>(A) · B · C · D · E</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路の除雪を徹底し、グリーンベルト等、安全な側を歩行するよう促す。
4	乙茂地内	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・バス停両脇の防護柵が壊れている。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · C · D · E</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年4月に修繕を行うよう調整している。

令和6年度点検報告一覧表

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目録)	対策案
5	井鼻地内	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・消防センター前T字路の一時停止を止まらない車が多い、カーブがあり、車からも歩行者からも見えづらくなるため横断するのが困難。 ・路駐車があり、端を歩行できない場合があるため危険。 		高 ←————→ 低 A · (B) · C · D · E	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度に道路のうち替えをする際、標識やカーブミラーを調整する。 ・パトロールを強化し、呼びかけを行う。
6	海岸地区	出雲崎小学校 出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・町道妻入りの街並線はスピード超過の車が多く危ない。 ・石井町地内展望坂が暗い。 		高 ←————→ 低 (A) · B · C · D · E	<ul style="list-style-type: none"> ・速度抑制を促す注意喚起を検討する。 ・周辺の工事が終わり次第、外灯の設置を検討する。
7	川西・山谷地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・草が生い茂っており、スクールゾーンまで及び、虫や蛇が出る。 ・道路脇の雑草や雑木がすごく、防護柵が見えない。すぐ下には用水路も流れており転落の危険もある。 ・外灯が少なく、下校時など、暗くて危険。 		高 ←————→ 低 A · (B) · C · D · E	<ul style="list-style-type: none"> ・視認性を確保できるように、状況を確認し雑草等の維持管理を行う。
8	大門地内	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校で児童が横断するが、横断歩道がないため危険。 ・踏切前の道路を横断する際、新潟方面から走行する車両が見えにくく危険。 ・40キロ制限であるが、スピードを出す車や路駐車が多く、「通学路」「スクールゾーン」等のスピード抑制する看板もないため心配。 		高 ←————→ 低 A · (B) · C · D · E	<ul style="list-style-type: none"> ・速度抑制を促す路面標示を検討する。

令和6年度点検報告一覧表

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目録)	対策案
9	川西地内	出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> 分遣所脇の坂道に外灯が少なく暗い。特に冬季は暗闇が続く坂道となり防犯上危険。 てまり団地入口に外灯がなく、渡るにも暗くて危険。 「猫ちぐら工房げん」からてまり団地に入ったところに外灯がなく暗い。 見通しが悪いので、カーブミラーの設置を希望。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>(A) ・ B ・ C ・ D ・ E</p>	<ul style="list-style-type: none"> 暗い箇所へ外灯の設置を検討する。 カーブの場所へ速度抑制を促す注意喚起を検討する。
10	神条地内	出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> 町道の松本～神条沿いに外灯が少なく夕暮れ時に暗いため、防犯灯を増やしてほしい。 		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A ・ (B) ・ C ・ D ・ E</p>	<ul style="list-style-type: none"> 状況や利用者を確認し、外灯の設置を検討する。