令和5年度 危険箇所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目線)	対策案
1	稲川地内	出雲崎中学校	出雲崎石地線石動トンネル116号線側の出入口手前。大型トラック等の交通量があり、スピードも出ているが横断歩道がないため危険。	小田美容和大台景楼具店	高 A·B·C·D·E	・移設後の横断歩道を通行するよう学校、 PTAで注意喚起する。
2	大門地内	出雲崎小学校	・県道寺泊西山線と町道大門沢田藤巻線の交差点付近。緩やかなカーブ道で、ブロック塀が対向車の死角を作っていて全く見えない。また、道幅も狭く、朝の通勤車両がスピードを落とさずに走行するので危険。横断歩道を設置してほしい。 ・横断歩道がなく、カーブになっているため、沢田方面からくる車が見えずらい。 ・制限速度40キロの標識はあるが、「通学路」や「子ども注意」などの標識が見つけにくい。	西越村道路元標 与板等聚黑 ② 比贵崎驻在用 以油海	高 A·B·C·D·E	・令和5年8月に町営住宅のブロック塀を下げ、視認性を確保している。
3	松本地内	出雲崎小学校	国道352号線、松本東団地入口付近横断 歩道の見通しが悪く、車が見えづらい。ス ピードを出している車も多い。	奥田東林製作	高 A·B·C·D·E	・横断歩道の移設を検討する。 ・国道を横断している登校班は、令和6年度 より登校時は横断せず、迂回路(松本神社 側町道)を歩く。
4	松本・川西地内	出雲崎小学校	352号線沿いの松本東団地入口付近から 越後線踏切付近までの歩道。冬期間国道 から歩道上に流れ込んだ融雪水が夜間に 凍結し、通学時に歩道表面がアイスパーン 状態になる。特に東団地入口付近は傾斜 が大きいので多くの児童が転倒している。 融雪剤等の対策をしてほしい。	出版的基本的 ··································	高 A·B·C·D·E	・保護者、スクールガード、地域住民など で、適宜融雪剤を散布する。

令和5年度 危険箇所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目線)	対策案
5	神条地内	出雲崎小学校	・神条全体、2車線道路ではないので道幅が狭い。 ・町道清水尻線の清水尻橋に設置してあるガードレール支柱が折れ曲がっている。 ・倒壊しそうな塀・小屋・電柱がある。	SAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF	A . B . C . D . E	・ガードレール支柱に変形等はなく、問題がないことを確認した。 ・倒壊が懸念される建造物については、関係課より所有者に改善を促す。
6	大門地内	出雲崎小学校	・町道駅前線と町道大門7号線交差点の見 通しが悪く、狭いので車とすれ違う際巻き込 まれそうで危ない。 ・町道駅前線でスピードを出す車が多い。	を表示する。 地方は中心をは 人が下す。 なられる。 は自己を与れる。 は自己をもとをもとをもとをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをも	高 A · B · C · D · E	・速度抑制を促す注意喚起を検討する。
7	川西地内	出雲崎小学校	スピードを出す車両が多く危険と感じる。信号がなくスピードを落とさない車が多いので危険。	BENGE SE	高 〈 低 A · B · C · D · E	・速度抑制を促す注意喚起を検討する。
8	川西·山谷地内	出雲崎小学校	・町道山谷小釜谷線沿いで、草が伸び死角となっている。子どもの背丈より草が伸びているので視認性が悪い。・登校時は見守りがあるが、下校時はなく、毎年車同士の事故が発生しているため注意する必要がある。	出資時まれめい 市直売所 山西 コータイパ カトレア東石軍 福州東	高 〈 任 A · B · C · D · E	・雑草等の維持管理を行う。

令和5年度 危険箇所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度(保護者目線)	対策案
9	米田地内	出雲崎中学校	米田町営住宅から町民プールの間の歩道 脇、草木が生い茂り見通しが悪く不気味。	・ 浦原 が 及(株) 出雲崎営業所 出雲崎町町民ブール・米	高 (A) · B · C · D · E	・通行に支障が出ることのないよう注視し、 除草等対応する。