令和3年度 危険個所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	対策緊急度	各機関対策案
1	川西地内	出雲崎中学校	・町道川西6号線を下った最初の交差点で、横断する生徒が多いので何か対策はできないか。（横断歩道等）		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 ・警察より、坂道での横断歩道の設置は、冬期間等おいてスリップの恐れがあるので設置は出来ないということである。 ・R2年度～R3年度において、道路改良及び舗装工事を実施し、グリーンベルトの歩道設置と、路面標示を行ったことで、安全の確保が図られている。 ・学校から自転車通学の生徒に対し、坂道での走行には十分な注意を促してほしい。
2	川西地内	出雲崎小学校	・県道寺泊西山線の川西公会堂から高橋理容店付近にある横断歩道まで、降雪時除雪をすると歩道が狭く、車道を歩かなければならない。		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ (D) ・ E	■新潟県 除雪時に配慮し、路肩の空間を確保する。
3	川西地内	出雲崎小学校	・県道寺泊西山線と町道太屋線・町道大坪線の交差点で信号も注意看板も無く、スピードを出す車が多く、以前は町道太屋線方面へ左折する車と児童が接触しそうになった。		高 ⟺ 低 A ・ B ・ (C) ・ D ・ E	■新潟県 注意喚起を促す路面標示を実施する。
4	川西地内	出雲崎小学校	・町道太屋線で児童が多く歩くが、路側が狭く危険ではないか。		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 R3年度にグリーンベルトの歩道を設置したことにより、安全の確保が図られている。

令和3年度 危険個所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	対策緊急度	各機関対策案
5	小木地内	出雲崎小学校	・県道寺泊西山線・町道小木3号線・町道小木相田線が交差する交差点の見通しが悪いにもかかわらず、右左折時スピードを落とさない車が多い。		高 ⟷ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	■町建設課 町道小木相田線の「停止線及び止まれ」の標示が薄れているので塗り替えが必要であるが、管理が公安委員会であることから公安へ要望する。
6	駅前地内	出雲崎小学校	・町道駅前線と県道寺泊西山線の交差点で、出雲崎高校を背にした時、左折（新潟方面）する場所が狭い。 ・県道寺泊西山線の出雲崎駅前付近は、全体的に歩道が狭い。 ・町道駅前線で、車道の広い場所で車がスピードを出していることが多い。		高 ⟷ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	■新潟県 注意喚起を促す路面標示を実施する。 ■町建設課 町道駅前線の幅員は十分確保されているが、路上駐車が多いようなので、注意喚起が必要である。 また、「停止線及び止まれ」の標示が薄れているので塗り替えも必要である。 R3年度中に塗り替えを完了させる。
7	松本地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	・国道352号、松本バス停付近の横断歩道が見通しが悪く、車が見えづらい。スピードを出している車も多い。		高 ⟷ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	■新潟県 注意喚起を促す路面標示を実施する。
8	松本地内	出雲崎小学校	・国道352号の出雲崎郵便局前横断歩道で、停止しない車が多い。運転手に認識させようと車道側に出すぎるのは危険。 ・国道352号歩道で歩車道境界ブロックが低く、車のスピードが出ていると危険を感じることがある。		高 ⟷ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	■新潟県 低い歩車道境界ブロックを修繕する。 ■町建設課 「停止線及び止まれ」の標示が薄れているので塗り替えが必要である。 R3年度中に塗り替えを完了させる。

令和3年度 危険個所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	対策緊急度	各機関対策案
9	山谷地内	出雲崎小学校	・①箇所車道の「止まれ」文字が消えている。 ・町道山谷小釜谷線②の箇所の竹が道路頭上まで出ており、いつ折れるか不安に感じる。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 ①「停止線及び止まれ」の標示が薄れているので塗り替えが必要であったが、公安委員会が対応し塗り替えは完了している。 ②竹は処理されている。
10	神条地内	出雲崎小学校	町道六郎女線と町道神条10号線の交差点で横断する時に車を確認しづらい。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 見通しは十分であると考える。 <u>PTAで看板等の設置を検討してはどうか。</u>
11	神条地内	出雲崎小学校	・神条地内全体的に道幅が狭く、特に冬場は歩行の際に危険を感じることがある。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 道路の幅員は確保されている箇所である。 冬場はどうしても除雪で幅員は狭くなる。
12	米田地内	出雲崎中学校	・国道352号新道の坂を上り、良寛記念館入口までに道路を横断しなくてはいけないが、朝は車も多く通り、スピードも出ていて、カーブを曲がって海岸線に向かってくる車が見えにくいため、横断が危険。		高 ⟷ 低 (A) ・ B ・ C ・ D ・ E	■新潟県 道路改良を進める。

令和3年度 危険個所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	対策緊急度	各機関対策案
13	勝見地内	出雲崎中学校	・国道352号における写真箇所付近で、大雨時に水溜まりが出来やすく、通行車両による水はねがある。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■新潟県 対策検討中。
14	川西地内	出雲崎小学校	・町道連絡道路小学校線で、坂道が急であり、特に冬季は、滑ってしまい危ない。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ (D) ・ E	■町建設課 町道連絡道路小学校線の改良は難しい。 手摺においては、塗装の塗り替えが必要である。 冬場の滑り防止対策として、滑り止めの資機材を敷いたり、凍結防止剤の散布を行う。 これらは教育委員会と協議する。
15	神条地内	出雲崎小学校	・藤巻川にかかる清水尻橋の取付の農道（右岸・左岸）に柵等の転落防止対策が無い。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 当該箇所は、通学路ではない。 <u>PTAで危険を促す看板の設置を検討してはどうか。</u>
16	船橋地内	出雲崎小学校	・用水路まで高さがあり、柵などもないので、危険を感じる。		高 ⟷ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 道路の区画線から道路肩までは十分な幅もある。高低差はさほどないと考える。

令和3年度 危険個所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	対策緊急度	各機関対策案
17	米田地内	出雲崎小学校	・国道352号歩道と町営住宅の間のフェンスが壊れたままで、安全面、防犯面で不安		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	■町建設課 現在は、フェンスは撤去済み。 歩道も整備されて、高低差も解消されている。
18	川西地内	出雲崎中学校	・夕暮れ時にうす暗く、人通りも少ないため不安である。(てまり団地4号線)		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ (D) ・ E	■町総務課 照明の設置を検計する。
19	立石～稲川地内	出雲崎中学校	・民家も少なく、夕方になると暗い。交通量も少ないので、犯罪等に巻き込まれるかもと不安がある。(町道立石D29:E29稲川線)		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ (D) ・ E	■町総務課 照明の設置を検計する。
20	米田～立石地内	出雲崎中学校	・国道352号で出雲崎町役場から出雲崎町体育館までの道が暗い。特に冬季は暗い。過去には不審者情報あり。		高 ⟺ 低 A ・ B ・ C ・ (D) ・ E	■町総務課 照明の設置を検計する。