出雲崎町 通学路交通安全プログラム 点検及び要対策箇所一覧表 (H28~)

【出雲崎小学校・出雲崎中学校】

令和5年2月末現在

| | | | | | | 1 | | |
|----|------|----------|---------------|----------------------------|------------|------------|---|--------------------------|
| 番号 | 実施年度 | 路線名 | 箇所(施設等) | 通学路の状況・危険の内容 | 要望内容 | 事業主体 | 対策内容 | 対策状況 |
| 1 | H28 | 町道山谷小釜谷線 | 山谷(デイリーストア付近) | 転落防止策が傾いている。 | 防護柵の修繕 | 出雲崎町 | ・防護柵の修繕 | ・対策済 (H28) |
| | H30 | | | 道路脇の側溝が深い。 | 防護柵の新設 | | ・道路拡幅及び歩行帯の設置 | ・対策済(H29~R2) |
| | R3 | | | 雑草・雑木による通行支障。 | 道路除草 | | ・道路除草の実施 | • 随時対策中 |
| | | | | 「止まれ」路面標示が消えている。 | 路面標示の設置 | 与板警察署 | ・路面標示の設置 | ・対策済(R3) |
| 2 | H28 | 町道大坪線・ | 川西地内(大坪橋) | 橋の幅員が狭くすれ違いが危険。 | 橋りょうの拡幅 | 出雲崎町 | ・すれ違い注意喚起看板設置 | ・対策済 (H28) |
| | | 県道寺泊西山線 | | 横断が危険。 | 注意喚起 | | | |
| | R3 | | 県道と町道の交差点 | 県道の除雪時に歩道が狭くなる。 | 除雪対応 | 新潟県 | ・除雪時に配慮し路肩の空間を確保する | ・随時対策中(R3~) |
| | | | | 信号機も注意看板も無く危険。 | 注意喚起 | 新潟県 | ・注意喚起を促す路面標示を実施 | ・対策済(R4) |
| 3 | H28 | 町道松本1号線· | 松本地内 | 交差点の見通しが悪い。 | 見通しの確保 | 出雲崎町 | ・交差点改良 | ・検討中 |
| | R3 | | | 「止まれ」等標示が薄れている。 | 注意喚起 | | 注意喚起を促す路面標示を実施 | ・対策済(R3) |
| | | 国道352号 | | 横断が危険。 | 横断歩道設置 | 与板警察署・新潟県 | ・横断歩道の設置 | ・検討中 |
| | R4 | 町道松本大門線 | | | | 出雲崎町・教育委員会 | ・横断せず迂回路の選択 | ・検討中 |
| | | | | 国道の歩車道境界ブロックが低く | 防護柵の設置 | 新潟県 | ・歩車道境界ブロックの嵩上げ | ・対策済(R4) |
| | | | | 危険を感じる。 | | | ・速度抑制を促す注意喚起を | ・検討中 |
| | | | | | | | 検討する | |
| 4 | H28 | 町道尼瀬稲川線 | 稲川地内 | 見通しが悪い。 | カーブミラーの取替え | 出雲崎町 | ・カーブミラーの取替え | ・対策済(H28) |
| | | | | 道路幅員が狭い。 | 道路の拡幅 | | • 道路拡幅工事 | ・対策済(H28) |
| | R4 | | | 対向車が道路中央を超えて来る。 | 注意喚起 | | 注意喚起を促す路面標示を実施 | ・対策済(R4) |
| 5 | H28 | 県道寺泊西山線 | 小木地内 | 歩道がない。 | 歩道の設置 | 新潟県 | ・側溝嵩上げによる | ・検討中 |
| | H29 | | | 車道との段差がある。 | 段差の解消 | | 段差解消と幅員確保 | |
| | R3 | | 町道と県道の交差点 | 交差点での右左折時に徐行しない 車が多く危険。 | 注意喚起 | 新潟県 | ・注意喚起を促す路面標示を実施 | • 対策済(R4) |
| 6 | H28 | 県道寺泊西山線 | 川西~小木地内 | 歩道が狭く、凹凸が多い。 | 歩道の拡幅設置 | 新潟県 | ・歩道拡幅工事 | 一部対策済み |
| | H30 | | | 側溝の劣化によるガタツキ。 | 側溝の修繕 | | 段差解消と幅員確保 | 事業継続は検討中 |
| | | | | 歩道(一部)の除雪がされていない。 | 除雪による空間確保 | | ・歩道除雪の実施 | ・随時対策中 |
| 7 | H28 | 国道352号 | 川西地内 | 一部歩道がない。見通しが悪い。 | 歩道の設置 | 新潟県 | ・歩道の設置 | ・対策中 (H28~) |
| | | | | | | | | |
| 8 | H28 | 国道352号 | 川西地内 | 一部歩道がない。見通しが悪い。 交通量が多い。 | 歩道の設置 | 新潟県 | ・路肩の歩道帯設置(グリーンベルト) | ・対策済 (H28) |
| | | | | 交通量が多い。 | | | (グリーンベルト) | |

| 番号 | 実施年度 | 路線名 | 箇所 (施設等) | 通学路の状況・危険の内容 | 要望内容 | 事業主体 | 対策内容 | 対策状況 |
|----|------------------|------------------------|----------------|--|---|---------------------------------|---|---|
| 9 | Н29 | 町道小木常楽寺線 | 常楽寺地内 | 道路脇の古井戸への転落の恐れあり。 ※ 現在通学路ではない。 | 安全対策 | 個人 | ・進入防止対策の実施 | 所有者へ対策要請済み |
| 10 | H29 H30 | 県道出雲崎柿の木小島谷線 | 井鼻~沢田地内 | 夜間が暗い。 雑草により車道を通行。 | 道路照明灯の設置 除草 | 新潟県 出雲崎町 | ・道路照明灯の設置 ・防犯灯の設置 ・除草作業を実施 | ・検討中 ・対策済 (H29) ・随時対策中 |
| 11 | H29 H30 R3 | 国道352号 | 米田~石井町地内 米田 | 歩道がなく、道路幅員が狭い。 良寛記念館入口バス停付近の横断 が危険。 | 道路の拡幅 横断歩道の設置 | 新潟県 | ・道路拡幅工事・道路改良時に対応 | ・対策中(H28~) (完成未定) |
| 12 | Н30 | 町道立石稲川線 | 立石地内 | 防護柵がない。 | 防護柵の設置 | 出雲崎町 | ・防護柵の新設 | ・対策済 (R1) |
| 13 | H30 R3 | 町道太屋線 | · 町道交差点付近 | 道路幅員が狭い。見通しが悪い。 除雪の道路脇の堆雪が危険。 交差点での横断が危険。 県道から入った町道の路側帯が狭い。 | 道路の拡幅。 速度抑制の注意喚起 雪を高く積まない 横断歩道の設置 歩道の設置 | 出雲崎町 与板警察署・出雲崎町 出雲崎町 | ・道路拡幅工事 ・路面標示等の注意喚起 ・堆雪の検討と排雪の実施 ・横断歩道の設置は出来ない が、グリーンベルトの歩道を 設置し視認性を確保する | 対策済(R2~R3)対策済(R1)・随時対策中・対策済(R3)・対策済(R3) |
| 14 | Н30 | 国道352号(信金前) | 川西地内 | 見通しが悪い。 | カーブミラーの設置 | 与板警察署・出雲崎町 | ・横断歩道の移設 | ・検討中 |
| 15 | Н30 | 国道352号 | 小釜谷地内 | 交通量が多い。横断歩道がない。 | 横断歩道の設置 | 与板警察署・出雲崎町 | ・横断歩道の新設 | ・検討中 |
| 16 | Н30 | 町道街道畑線 | 乙茂地内 | 見通しが悪い。 | 伐採による見通しの確保 | 所有者 | ・雑木の伐採 | ・所有者へ要請。対策済 |
| 17 | | 県道出雲崎柿の木小島谷線 町道上野山線 | 小竹地内 | 変形交差点と雑木で車両がカーブミラーで確認出来ない。 | 伐採による見通しの確保 | 新潟県 | ・雑木の伐採 | ・対策中 |
| 18 | R3 | 町道駅前線・ 県道寺泊西山線 | 大門地内 | い。 「止まれ」等標示が薄れている。 | 路上駐車の対処 注意喚起 注意喚起 | 与板警察署・出雲崎町 与板警察署・出雲崎町 新潟県 | ・注意喚起 ・注意喚起を促す路面標示を実施 ・路肩の歩道帯設置 (グリーンベルト) | ・検討中・対策済(R3)・対策済(R4) |

| 番号 | 実施年度 | 路線名 | 箇所 (施設等) | 通学路の状況・危険の内容 | 要望内容 | 事業主体 | 対策内容 | 対策状況 |
|----|------|-----------------------|----------|---|------------|-------|---|-------------|
| 19 | | 町道六郎女線・ 町道神条10号線 | 神条地内 | 交差点で見通しが悪い。 | | 出小PTA | ・PTAで看板等の設置検討 | ・検討中 |
| 20 | | 町道前田線・ 町道神条吉川線 | 神条地内 | 道路幅員が狭く、冬場の歩行に危険を感じる。 | 冬場の道路幅員確保 | 出雲崎町 | ・除雪時の対応 | ・随時対策中(R3~) |
| 21 | R3 | 国道352号 | 勝見地内 | 大雨時に水溜まりが出来やすく、 通行車両による水はねがある。 | 水溜まり解消 | 新潟県 | ・道路補修 | ・対策済(R3) |
| 22 | R3 | 町道連絡道路小学校線 | 川西地内 | 坂道が急なため、凍結時は滑りや すく危ない。 | 凍結時の対策 | 出雲崎町 | ・凍結防止剤の散布 | ・随時対策中(R3~) |
| 23 | R3 | 町道清水尻線 | 神条地内 | 清水尻橋の農道(右岸・左岸)に転落防止対策の柵が無く危険。 | 転落防止柵の設置 | 出小PTA | ・PTAで看板等の設置検討 | ・検討中 |
| 24 | R3 | 町道船橋田中線 | 船橋地内 | 町道船橋田中線と町道南谷線が交 わる沿線上の用水路との高低差に 危険を感じる。 | 転落防止柵の設置 | 出雲崎町 | ・歩行者の通行に十分な幅員 を有する路側帯である。 | ・対策済(R3) |
| 25 | R3 | 国道352号 | 米田地内 | 歩道と米田町営住宅の間のフェン スが老朽化し、安全面に不安。 | フェンスへの対応 | 出雲崎町 | ・歩道整備により町営住宅の 敷地との高低差が解消された のでフェンスは撤去する | •対策済(R3) |
| 26 | R3 | 町道でまり団地4号線 | 川西地内 | 夕暮れ時にうす暗く、人通りが少 なく不安。 | 照明の増設 | 出雲崎町 | ・照明の設置検討 | ・検討中 |
| 27 | R3 | 町道立石稲川線 | 立石~稲川地内 | 夕暮れ時にうす暗く、人通りが少 なく不安。 | 照明の増設 | 出雲崎町 | ・照明の設置検討 | ・検討中 |
| 28 | R3 | 国道352号 | 米田~立石地内 | 役場から町民体育館までが暗い。 特に冬場が暗い。 | 照明の増設 | 出雲崎町 | ・照明の設置検討 | ・対策済(R3) |
| 29 | | 県道寺泊西山線・ 町道大門沢田藤巻線 | 大門地内 | 路側帯が狭く登校の時間帯は走行 車も多いので歩行時に危険を感じ る。 | 住宅ブロック塀の調整 | 出雲崎町 | ・町営住宅のブロック塀を下 げ、視認性を確保する | ・対策予定 (R5) |
| | | | | 交差点は雑草が伸びると、走行車 を認識しづらい。 | 道路除草 | 新潟県 | ・道路除草の実施 | ・随時対策中 |

| 番号 | 実施年度 | 路線名 | 箇所 (施設等) | 通学路の状況・危険の内容 | 要望内容 | 事業主体 | 対策内容 | 対策状況 |
|----|------|----------------------|----------|---|------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 30 | R4 | 町道清水尻線 | 神条地内 | 町道清水尻線の清水尻橋に設置し てあるガードレール支柱が折れ曲 がっている。 | ガードレールへの対応 | | | ・ガードレールに変 形が無いことを確認 済(R4) |
| 31 | R4 | 町道でまり団地1号線 | 川西地内 | 坂道のため、冬期間において歩道 等が凍結した際に、登校時の児童 が転倒するケースがある。 | 凍結時の対策 | 出雲崎町 | ・道路の凍結防止剤散布時に 可能な限り歩道への対応も行 う | ・対策中(R4~) |
| 32 | | 町道山谷4号線、 町道山谷小釜谷線 | 山谷地内 | 町道の交差点(やまや団地入口)の 用水路が深いため、積雪があると 気づかず転落する危険性がある。 | | 出雲崎町 | ・コンクリート蓋掛け及び舗 装を実施 | ・対策中(R4~) |
| 33 | | 町道駅前線、 町道大門7号線 | 大門地内 | 町道駅前線と町道大門7号線交差点の見通しが悪く危険である。 路上駐車も多く児童の通学の際に 車の死角となることがある。 | 注意喚起 | 出小PTA | ・PTAで看板等の設置検討 | ・検討中 |