













### H30年度危険箇所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度	対策案
1	上小竹・立石地内	出雲崎中学校	・ガードレールの無い箇所があり、道を外れるとすぐに用水路で危険ではないか。		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · C · <b>D</b> · E</p>	<p>・直線部で見通しもきく場所ですので、現時点では防護柵設置は検討していませんが、道路から河床までは深さもあります。今後地元集落にも確認が必要であれば対応を考えたいと思います。</p> <p>・直近の対応として、幅員減少の看板設置や路面表示等での注意喚起を検討しますが、通行には十分に注意をお願いします。</p>
2	川西地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	・カーブがきつく車が道幅ぎりぎりで行っている。また、側溝が深く柵も無い為、歩行の際に危険を感じる。		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · C · <b>D</b> · E</p>	<p>・道路脇の住宅が下がっており、雨水処理には必要な深さになっているものです。道も狭く建物も側溝際にある状況のため、ガードレール等の設置も道幅を更に狭くしてしまうため、防護柵の設置は困難と思われます。</p> <p>・「速度落とせ」の路面表示等で注意喚起を検討しますが、設置してあるカーブミラーを見て、今まで通り十分に安全を確認しながらの通行をお願いします。</p>
3	川西地内 (柏崎信用金庫脇)	出雲崎小学校	・横断歩道を渡るときに、左右の確認がしづらい。(松本方面へ向かうとき)		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · <b>C</b> · D · E</p>	<p>・カーブミラーの設置を検討</p> <p>→ 既存横断歩道の設置に疑問がある。警察としては、ここを渡らせないよう横断歩道の削除も検討材料考える。(新潟県と警察で協議中)</p>
4	川西・山谷地内	出雲崎小学校	・道路沿い(山側)に草が繁茂しており、歩行の妨げになっている。車道に出て歩かなくてはならない場所もあり危険である。		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A · B · <b>C</b> · D · E</p>	<p>・草刈りを実施します。</p> <p>・今後、道路改良に伴い河川側にグリーンベルト帯を設ける計画です。(町建設課)</p>

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度	対策案
5	山谷地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	・山際の川と道路に高低差があり、転落の危険がある。		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・道路改良に伴い河川と反対側にグリーンベルト帯を設ける計画です。
6	小釜谷地内	出雲崎小学校	・通学で国道352号を横断するが、付近に横断歩道が1箇所もない。交通量も多く危険である。		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・横断歩道の設置 →既存の歩道にある歩車道境界ブロックの改良が必要か。警察としてはこの箇所の横断歩道設置に疑問がある。(車両の通行性から) (新潟県と警察で協議中)
7	乙茂地内	出雲崎小学校	・道路のカーブが見通しが悪く、歩道も無い。		高 ←→ 低 A ・ B ・ (C) ・ D ・ E	・地権者に連絡をとり伐採をお願いします。
8	下小竹地内 (上野山入口)	出雲崎中学校	・井鼻(海岸方面)から来る車両が上野山方面から来る車両を茂った木が多いためカーブミラーで確認できない。		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・草刈りを実施 (新潟県)

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度	対策案
9	下小竹～井鼻地内 (県道出雲崎・柿の木・小島谷線)	出雲崎中学校	・雑草が車道まで繁茂し通行しづらい。		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・No.8と併せて草刈りを実施。 (新潟県)
10	米田地内 (展望坂～長谷川材木)	出雲崎中学校	・登校の際、坂を上ってから、自転車歩行者道に渡るための横断歩道が無い。		高 ←→ 低 A ・ B ・ (C) ・ D ・ E	・道路拡幅及び歩道の設置 →要望箇所への横断歩道設置は警察としては見通しが悪く許可しづらい。 (新潟県で調整中)
11	川西地内 (県道寺泊・西山線)	出雲崎小学校	・冬期間で通学時間に歩道の除雪が間に合っていないことが多くあり危険を感じる。また車道除雪の雪が歩道に入り込み、歩きづらい箇所がある。		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・除雪時に配慮する。 (新潟県)
12	川西地内 (てまり団地入口)	出雲崎小学校	・冬期間の除雪の雪が大きな雪山になり、危険を感じる。(子供の背丈位にならないか)		高 ←→ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	・除雪時に配慮する。 (町建設課)

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度	対策案
13	川西地内 R352沿い	出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路がカーブして見通し悪い。</li> <li>・一部区間について歩道が設置されていない。</li> </ul>		<p>高 ←————→ 低</p> <p>A ・ B ・ C ・ D ・ E</p>	<p>→歩道整備工事の設計中(新潟県)。用地等まとまりしだい工事施工の予定。</p>