

出雲崎町 通学路交通安全プログラム 点検及び要対策箇所一覧表 (H28～)

【出雲崎小学校・出雲崎中学校】

令和2年12月末現在

番号	実施年度	路線名	箇所(施設等)	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対策内容	対策状況
1	H28 H30	町道山谷小釜谷線	山谷(テラスA付近)	転落防止策が傾いている。 道路脇の側溝が深い。 雑草・雑木による通行支障	防護柵の修繕 防護柵の新設 道路除草	出雲崎町	・防護柵の修繕 ・道路拡幅及び歩行帯の設置 ・道路除草の実施	・対策済 (H28) ・H29～拡幅改良中 ・随時対策中
2	H28	町道大坪線・ 県道寺泊西山線	川西地内(大坪橋)	橋の幅員が狭くすれ違いが危険。 横断が危険。	橋りょうの拡幅 注意喚起	出雲崎町	・すれ違い注意喚起看板設置	・対策済 (H28)
3	H28	町道松本1号線・ 国道352号線	松本地内	交差点の見通しが悪い。 横断が危険。	見通しの確保 横断歩道設置	出雲崎町 新潟県 与板警察署	・交差点改良 ・横断歩道の設置	・検討中 ・検討中
4	H28	町道尼瀬稲川線	稲川地内	見通しが悪い。 道路幅員が狭い。	カーブミラーの取替え 道路の拡幅	出雲崎町	・カーブミラーの取替え ・道路拡幅工事	・対策済 (H28) ・対策済 (H28)
5	H28 H29	県道寺泊西山線	小木地内	歩道がない。 車道との段差がある。	歩道の設置 段差の解消	新潟県	・側溝嵩上げによる 段差解消と幅員確保	・検討中
6	H28 H30	県道寺泊西山線	川西～小木地内	歩道が狭く、凹凸が多い。 側溝の劣化によるガタツキ。 歩道(一部)の除雪がされていない。	歩道の拡幅設置 側溝の修繕 除雪による空間確保	新潟県	・歩道拡幅工事 段差解消と幅員確保 ・歩道除雪の実施	・一部対策済み 事業継続は検討中 ・随時対策中
7	H28	国道352号	川西地内	一部歩道がない。見通しが悪い。	歩道の設置	新潟県	・歩道の設置	・対策中 (H28～) (完成未定)
8	H28	国道352号	川西地内	一部歩道がない。見通しが悪い。 交通量が多い。	歩道の設置	新潟県	・路肩の歩道帯設置。	・対策済 (H28)
9	H29	町道小木常楽寺線	常楽寺地内	道路脇の古井戸への転落の恐れあり。 ※ 現在通学路ではない。	安全対策	個人	・進入防止対策の実施。	・所有者へ対策要請済み
10	H29 H30	県道出雲崎柿の木小島谷線	井鼻～沢田地内	夜間が暗い。 雑草により車道を通行。	道路照明灯の設置 除草	新潟県 出雲崎町	・道路照明灯の設置 ・防犯灯の設置 ・除草作業を実施	・検討中 ・対策済 (H29) ・随時対策中

11	H29 H30	国道352号	米田～石井町地内	歩道がなく、道路幅員が狭い。	道路の拡幅	新潟県	・道路拡幅工事	・対策中（H28～） （完成未定）
12	H30	町道立石稲川線	立石地内	防護柵がない。	防護柵の設置	出雲崎町	・防護柵の新設	・対策済（R1）
13	H30	町道太屋線	川西地内	道路幅員が狭い。見通しが悪い。 除雪の道路脇の堆雪が危険。	道路の拡幅。 速度抑制の注意喚起 雪を高く積まない	出雲崎町	・道路拡幅工事 ・路面標示等の注意喚起 ・堆雪の検討と排雪の実施	・対策中 ・対策済（R1） ・随時対策中
14	H30	国道352号(信金前)	川西地内	見通しが悪い。	カーブミラーの設置	新潟県 与板警察署	・横断歩道の移設	・検討中
15	H30	国道352号	小釜谷地内	交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置	新潟県 与板警察署	・横断歩道の新設	・検討中
16	H30	町道街道畑線	乙茂地内	見通しが悪い。	伐採による見通しの確保	所有者	・雑木の伐採	・所有者へ要請。対策済
17	H30	県道出雲崎柿の木小島谷線 町道上野山線	小竹地内	変形交差点と雑木で車両が カーブミラーで確認出来ない。	伐採による見通しの確保	新潟県	・雑木の伐採	・対策中