





平成29年度危険箇所合同点検結果

No	点検場所	報告学校	状況・対策内容	写真	緊急度	対策案
1	小木地内 三富床屋前	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> カーブミラーはあるが、見通しが悪い。 道幅も狭く、歩道がない。 以前は歩行者用押しボタン信号機があった。 		高 ⇄ 低 A ・ (B) ・ C ・ D ・ E	
2	常楽寺地内	出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> 川の横に昔使用していた古井戸がある。 破損しており立ち入ると転落の危険がある。 <p>※通学路ではない。</p>		高 ⇄ 低 A ・ B ・ C ・ D ・ (E)	
3	井鼻地内 R352沿い	出雲崎中学校	<ul style="list-style-type: none"> 井鼻地区～下小竹～沢田地区の道路。 夜道は街灯が少なく危険。 		高 ⇄ 低 A ・ B ・ (C) ・ D ・ E	
4	国道352号 海岸地区、石井町へ抜ける坂道	出雲崎中学校 出雲崎小学校	<ul style="list-style-type: none"> 道幅が狭く、車・歩行者のすれ違いが危険。 		高 ⇄ 低 (A) ・ B ・ C ・ D ・ E	